

# Notes de mise à jour

## Version du logiciel principal : 32.09 – Mai 2023

Une nouvelle version du logiciel a été mise à jour pour les modèles suivants :

<b>Modèle</b>	<b>Série</b>
SILENO minimo 200	Toutes
SILENO minimo 300	Toutes
SILENO minimo 380	Toutes
SILENO minimo 400	Toutes
SILENO minimo 450	Toutes
SILENO minimo 500	Toutes
SILENO minimo 600	Toutes

### La mise à jour du logiciel inclut les modifications suivantes :

- Diverses optimisations qui rendront votre tondeuse robot encore plus fiable dans toutes les situations ;
- Basique pour les améliorations futures ;
- Corrections de bugs.

Nous vous recommandons de mettre à jour votre tondeuse robot en installant la dernière mise à jour du logiciel.

# Notes de mise à jour

## Version du logiciel principal : 32.15 – Déc. 2021

Une nouvelle version du logiciel a été mise à jour pour les modèles suivants :

<b>Modèle</b>	<b>Série</b>
SILENO minimo 200	Toutes
SILENO minimo 250	Toutes
SILENO minimo 300	Toutes
SILENO minimo 380	Toutes
SILENO minimo 400	Toutes
SILENO minimo 450	Toutes
SILENO minimo 500	Toutes
SILENO minimo 600	Toutes

### La mise à jour du logiciel inclut les modifications suivantes :

- Contrôle du courant de charge et vérifiez si le courant de charge est conforme. Si ce n'est pas le cas, la tondeuse retournera à sa station de charge (jusqu'à 8 fois). Si ce n'est toujours pas le cas, la tondeuse affichera l'erreur 30 (erreur du système de charge) ;
- Démarrage : la tondeuse robot démarre en appuyant sur le bouton "Démarrer » , même si la batterie n'est pas complètement chargée ;
- Prise en charge de la fonction ZoneProtect Art. N° 15021 (disponible courant 2022) ;
- Corrections de bugs.

Nous vous recommandons de mettre à jour votre tondeuse robot en installant la dernière mise à jour du logiciel.