

Notes de mise à jour

Version du logiciel principal : 41.06 – Mai 2023

Une nouvelle version du logiciel a été mise à jour pour les modèles suivants :

Modèle	Série
SILENO life 700	Toutes
SILENO life 750	Toutes
SILENO life 800	Toutes
SILENO life 850	Toutes
SILENO life 1000	Toutes
SILENO life 1100	Toutes
SILENO life 1250	Toutes
SILENO life 1500	Toutes
smart SILENOlife 700	Toutes
smart SILENOlife 750	Toutes
smart SILENOlife 800	Toutes
smart SILENOlife 850	Toutes
smart SILENOlife 900	Toutes
smart SILENOlife 1000	Toutes
smart SILENOlife 1100	Toutes
smart SILENOlife 1250	Toutes
smart SILENOlife 1500	Toutes

La mise à jour du logiciel inclut les modifications suivantes :

- Diverses optimisations qui rendront votre tondeuse robot encore plus fiable dans toutes les situations ;
- Basique pour les améliorations futures ;
- Corrections de bugs.

Nous vous recommandons de mettre à jour votre tondeuse robot en installant la dernière mise à jour du logiciel.

Notes de mise à jour

Version du logiciel principal : 41.4 – Nov. 2022

Une nouvelle version du logiciel a été mise à jour pour les modèles suivants :

Modèle	Série
SILENO life 700	Toutes
SILENO life 750	Toutes
SILENO life 800	Toutes
SILENO life 850	Toutes
SILENO life 1000	Toutes
SILENO life 1100	Toutes
SILENO life 1250	Toutes
SILENO life 1500	Toutes
smart SILENOlife 700	Toutes
smart SILENOlife 750	Toutes
smart SILENOlife 800	Toutes
smart SILENOlife 850	Toutes
smart SILENOlife 900	Toutes
smart SILENOlife 1000	Toutes
smart SILENOlife 1100	Toutes
smart SILENOlife 1250	Toutes
smart SILENOlife 1500	Toutes

La mise à jour du logiciel inclut les modifications suivantes :

- Message d'information concernant le nettoyage des contacts de charge (code 30) ;
- Confirmation en 2 étapes après l'arrêt pour commencer à tondre (nouvelle norme de sécurité) :
 - Appuyer sur "Play"
 - HMI : Appuyer OK pour démarrer
 - Appuyer sur "Ok"
- Diverses corrections de bugs HMI.

Nous vous recommandons de mettre à jour votre tondeuse robot en installant la dernière mise à jour du logiciel.

Notes de mise à jour

Version du logiciel principal : 35.13 – Déc. 2021

Une nouvelle version du logiciel a été mise à jour pour les modèles suivants :

Modèle	Série
SILENO life 700	Toutes
SILENO life 750	Toutes
SILENO life 800	Toutes
SILENO life 850	Toutes
SILENO life 1000	Toutes
SILENO life 1100	Toutes
SILENO life 1250	Toutes
SILENO life 1500	Toutes
smart SILENOlife 700	Toutes
smart SILENOlife 750	Toutes
smart SILENOlife 800	Toutes
smart SILENOlife 850	Toutes
smart SILENOlife 900	Toutes
smart SILENOlife 1000	Toutes
smart SILENOlife 1100	Toutes
smart SILENOlife 1250	Toutes
smart SILENOlife 1500	Toutes

La mise à jour du logiciel inclut les modifications suivantes :

- Contrôle du courant de charge ;
- Vérifiez si le courant de charge est conforme. Si ce n'est pas le cas, la tondeuse retournera à sa station de charge (jusqu'à 8 fois). Si ce n'est toujours pas le cas, la tondeuse affichera l'erreur 30 (erreur du système de charge) ;
- Définition du point de départ dans le programme de démarrage ;
- Guide d'étalonnage disponible dans le menu d'installation ;
- Prise en charge de la fonction ZoneProtect Art. N° 15021 (disponible durant la saison 2022) ;
- Prise en charge du code de sécurité : code PIN (256 octets) ;
- Corrections de bugs.

Nous vous recommandons de mettre à jour votre tondeuse robot en installant la dernière mise à jour du logiciel.

Notes de mise à jour

Version du logiciel principal : 20.22 – Déc. 2020

Une nouvelle version du logiciel a été mise à jour pour les modèles suivants :

Modèle	Série
SILENO life 700	Toutes
SILENO life 750	Toutes
SILENO life 800	Toutes
SILENO life 850	Toutes
SILENO life 1000	Toutes
SILENO life 1100	Toutes
SILENO life 1250	Toutes
smart SILENOlife 700	Toutes
smart SILENOlife 750	Toutes
smart SILENOlife 800	Toutes
smart SILENOlife 850	Toutes
smart SILENOlife 1000	Toutes
smart SILENOlife 1100	Toutes
smart SILENOlife 1250	Toutes

La mise à jour du logiciel inclut les modifications suivantes :

- Démarrage : la tondeuse robot démarre en appuyant sur le bouton "Démarrer » ,même si la batterie n'est pas complètement chargée ;
- Amélioration de la gestion des passages étroits : si la tondeuse robot est bloquée dans un passage étroit pendant la tonte, elle recherchera le câble guide et retournera à sa station de charge pour recharger sa batterie ;
- Corrections de bugs mineurs.

Nous vous recommandons de mettre à jour votre tondeuse robot en installant la dernière mise à jour du logiciel.

Notes de mise à jour

Version du logiciel principal : 20.19 – Fév. 2020

Une nouvelle version du logiciel a été mise à jour pour les modèles suivants :

Modèle	Série
SILENO life 700	Toutes
SILENO life 750	Toutes
SILENO life 800	Toutes
SILENO life 850	Toutes
SILENO life 1000	Toutes
SILENO life 1100	Toutes
SILENO life 1250	Toutes
smart SILENOlife 700	Toutes
smart SILENOlife 750	Toutes
smart SILENOlife 800	Toutes
smart SILENOlife 850	Toutes
smart SILENOlife 1000	Toutes
smart SILENOlife 1100	Toutes
smart SILENOlife 1250	Toutes

La mise à jour du logiciel inclut les modifications suivantes :

- **CorridorCut :**
Grâce à cette fonction, la tondeuse robot SILENO (minimo, city et life) peut tondre même les passages étroits de 60 cm et plus. Idéal pour avoir une pelouse parfaitement tondue et uniforme partout ;
- **FrostSensor :**
Lorsque la fonction FrostSensor est activée, un capteur de gel détecte si la température est inférieure à 5°C et suspend automatiquement le fonctionnement de la tondeuse robot pour ne pas endommager votre pelouse ;
- **Gestion des pentes :**
La tondeuse robot peut tondre les pelouses ayant une inclinaison allant jusqu'à 35% ;
- Diverses optimisations qui rendront votre tondeuse robot encore plus fiable dans toutes les situations.